

PLITONIT Quru Astar

Astar konsentratı 1:15



- ✓ 10 litrə qədər istifadəyə hazır astar
- ✓ Sonrakı örtüklərlə yapışmanı (adheziyanı) artırır
- ✓ Əsas səthin su udmasını, hətta 1 qat tətbiq edildikdə belə, azaldır
- ✓ İstifadəsi qənaətcildir
- ✓ Qurudulduqda rəngsiz



PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR

Daxili və xarici işlər üçün astar konsentratı



Təlimatları başqa dildə yükləmək üçün/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Tətbiq sahəsi

PLITONIT Quru Astar sement, sement-əhəng və ya gips əsaslı divarların, döşəmələrin və tavanların, həmçinin gips-karton lövhələrin sement və ya gips əsaslı, eləcə də polimer bağlayıcı mahlul qarışıqları ilə işlənməsindən əvvəl səthin hazırlanması üçün maye astarların hazırlanmasına nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin səthin tozdan təmizlənməsi, su udmasının azaldılması, mahlul qarışığından nəmin vaxtından əvvəl çəkilməsinin qarşısının alınması məqsədilə, eləcə də daxili və xarici işlərdən əvvəl boyama və divar kağızı yapışdırma işlərindən öncə istifadə olunur.

Sonrakı təbəqələrin növləri	Divarlar
Plitələr və keramoqranit üçün yapışdırıcı	+
Gips, sement və ya polimer əsaslı suvaq / mala	+
Sement, gips və ya kompleks əsaslı öz-özünə yayılan döşəmələr	+
Epoksi əsaslı öz-özünə yayılan döşəmələr	—
Boya / divar kağızı	+
Əsas sahə növləri	Divarlar
Beton, dəmir-beton, məsaməli bloklar, kərpic, gips, sement və ya polimer əsaslı suvaq/mala, PGP, sement, gips və ya kompleks əsaslı öz-özünə yayılan döşəmələr.	+
GKL (gips-karton lövhə), GVL (gips-fiber lövhə), SML (şüşə-magnezit lövhə)	+
SPI (sement-yonqar lövhə), OSB, faner	—
Zəif və ovulan əsaslar (köhnə ovulan suvaqlar, beton əsaslar və sıxılma gücü 10 MPa-dan az olan yarımquru çubuqlar)	—

Əsas sahənin hazırlanması

Astarlanmadan əvvəl səth tozdan, kirdən, yağdan təmizlənməlidir. Səthin köhnə və zəif tutulan sahələri diqqətlə aradan qaldırılmalıdır.

İşlərin yerinə yetirilməsi qaydası

1	"Hazırlama üsulu" bölməsinə uyğun olaraq maye astar hazırlayın.
2	Astarı fırça və ya valiklə əsas sahəyə çəkin. Üfüqi səthləri astarlayarkən, gölməçələrin əmələ gəlməsinə icazə verməyin.
3	Astar tətbiqindən 120 dəqiqə (və ya daha çox) sonra əsas səthin su udma qabiliyyətini yoxlayın. Əgər səthin udma səviyyəsi kifayətdirsə (üfüqi səthdə su damcısı 15 dəqiqədən çox müddətdə hopmursa və ya şaquli səthdə tamamilə hopmadan aşağı axıb gedirsə), sonrakı işlərə keçmək olar (bax: "Əsas səthin su udma qabiliyyətini necə yoxlamaq olar" bölməsi).
!	Bir təbəqədə astarlandıqdan sonra səthin udma qabiliyyəti yüksək qalarsa, ikinci bir təbəqə astar çəkin.

Hazırlama üsulu

Maye astar hazırlamaq üçün PLITONIT Quru Astarını su ilə qarışdırmaq lazımdır.

Seyrəltmə nisbəti 1:10 (1 hissə astar – 10 hissə su, çəki üzrə) – yüksək udma qabiliyyətinə malik əsaslar üçün (qazbeton, penobeton, keramzit blokları, gips suvaqları və PGP və s.) və ya 1:15 – sement əsaslı səthlər, GKL, GKLv, SML üçün.

Astarların hazırlanması mexaniki olaraq 600 dövr/dəq-dən çox olmayan sürətlə əlavəli qazma istifadə edərək aparılmalıdır. Qarışdırma 20–30 saniyə ərzində aparılmalı, 5 dəqiqə oturmasına icazə verilməli və sonra yenidən qarışdırılmalıdır. Hazırlanmış astarın istifadə müddəti təxminən 240 dəqiqədir. İstifadə zamanı astarın vaxtaşırı, ən azı hər 60 dəqiqədə bir dəfə mexaniki üsulla qarışdırılması tövsiyə olunur.

Əsas səthin su udma qabiliyyətini necə yoxlamaq olar

Üfüqi səthdə	Şaquli səthdə
Səthi astarladıqdan 120 dəqiqə (və ya daha çox) sonra müxtəlif yerlərdə səthə bir neçə damcı su tökün	Sprey şüşəsi, fırça və ya süngər istifadə edərək, döşəmədən təxminən 1,5 m hündürlükdə səthə bol miqdarda su tökün
Damcı 20 dəqiqədən az müddətdə səthə hopmuşsa, ikinci qat astar tətbiq olunmalıdır	Divar boyunca axan su tamamilə səthə hopmuşsa, ikinci qat astar tətbiq olunmalıdır
Damcı səthdə 20 dəqiqədən çox qalarsa və udulmayıbsa, sonrakı işlərə davam edə bilərsiniz.	Su axıbsa və udulmayıbsa, sonrakı işlərə davam edə bilərsiniz

Texniki xüsusiyyətlər

Rəngi (quru və seyrəldilmiş halda)	Ağ
Səthdə rəngi, tətbiq edildikdən sonra	Rəngsiz
Qurutma müddəti, dəq	60 – 120
m2 başına sərfiyyat, ml (seyrəldilmiş astar)	100 – 200
Su ilə seyrəltmə dərəcəsi	Nisbət
Yüksək udma qabiliyyətinə malik əsasların (qazbeton, penobeton, keramzit blokları, gips suvaqları və PGP və s.) astarlanması üçün	1:10
Sement əsaslı səthlər, GKL, GKLv, SML və digər zəif udma qabiliyyətinə malik əsasların astarlanması üçün	1:15

İşlərin həyata keçirilməsi şərtləri

İşlərin yerinə yetirilmə zamanı havanın, əsas səthin və istifadəyə hazır astarın temperaturu +5°C-dən aşağı olmamalıdır. Xarici işlər zamanı işlənmiş səth tam quruyana qədər atmosfer yağışlarından qorunmalıdır.

Diqqət

İş prosesi zamanı astarın vaxtaşırı qarışdırılması tövsiyə olunur (ən azı hər 60 dəqiqədə bir dəfə). Alət və qablar istifadədən dərhal sonra su ilə yuyulmalıdır. Göstərilən xüsusiyyətlər ətraf mühitin temperaturu 20±2°C, havanın nisbi rütubəti 60±10% olduqda etibarlıdır. İşlər yerinə yetirərkən, ümumi tikinti işlərinin aparılması və tikintidə təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı təlimatlara əməl edilməlidir. Zəif və tozlanan (ovulan) əsasların (köhnə tozlanan suvaqlar, beton əsaslar və sıxılma gücü 10 MPa-dan az olan yarımquru çubuqlar) astarlanması üçün PLITONIT Gücləndirici Astar PROFİ istifadə etmək tövsiyə olunur.

Ehtiyat tədbirləri

İş yerinə yetirərkən əlcəklər, təhlükəsizlik eynəkləri və tənəffüs yollarını qoruyan vasitələrdən istifadə edin

Qarışıqın dəri və gözlər ilə təmasından qoruyun. Gözlə təmasda olduqda dərhal bol su ilə yuyun və həkimə müraciət edin

UŞAQLARDAN UZAQ SAXLANILMALIDIR!

Tərkibi

Yenidən dispersiya olunan polimer tozu, funksional reoloji əlavələr, mineral doldurucular, pigmentlər

Daşınma və saxlama şəraitləri

Astar, müvafiq nəqliyyat növləri üçün qüvvədə olan malların daşınması qaydalarına uyğun olaraq, istənilən nəqliyyat növü ilə daşınır.

İstifadə olunan nəqliyyat üsulları atmosfer yağıntılarına məruz qalma ehtimalını istisna etməli, həmçinin qablaşdırmanın mexaniki zədələnmədən və bütövlüyünün itirilməsindən qorunmasını təmin etməlidir.

Məhsul istehsalçının nəmlənmədən və xarici görünüşün itirilməsindən qorunmasını təmin edən qablaşdırmasında, müxtəlif növ anbarlarda, qızdırıcı cihazlardan ən azı 1 m məsafədə saxlanılmalıdır. İstehsalçının qablaşdırmasında saxlama müddəti - istehsal tarixindən 12 aydır.

İstehsalçı Zəmanəti

İstehsalçı, istehlakçı tərəfindən daşınma və saxlama şərtlərinə, habelə bu təlimatın göstərişlərinə əməl edildiyi halda məhsulun TU 2241-001-51552155-2013 tələblərinə uyğunluğuna zəmanət verir. İstehsalçı materialla işləmə texnologiyasına riayət edilməməsinə, habelə onun hazırkı təlimatlarda nəzərdə tutulmayan məqsədlər və şərtlərə uyğun istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır.

MÜŞTƏRİ DƏSTƏK XİDMƏTİ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-poçt ünvanı: info@mc-bauchemie.ru