

PLITONIT გრუნტი ღრმა შეღწევადობის



10 ლ

5 ლ

✓ზრდის ადპეზიას
მომდევნო საფარებთან
✓ზედაპირის
წყალმთანეთმის
შემცირება, თუნდაც 1
ფენად დატანისას
✓ამორებს მტვერს
ზედაპირიდან
✓გამჭვირვალეა
გამრობისას
✓შენახვისას
შესაძლებელია გაყინვა

PLITONIT Plitonit
Deutsche
Qualität

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

**გამოყენებისთვის მზა ღრმა შეღწევადობის
პრაიმერი შიდა და გარე სამუშაოებისთვის**



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

ღრმა შეღწევადობის პრაიმერი განკუთვნილია ზედაპირების მომზადებისთვის შემდგომი სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისთვის.

შემდგომი შრეების სახეობები	კედლები
წებო ფილისა და კერამოგრანიტისთვის	+
თაბამირის, ცემენტის ან პოლიმერულ საფუძველზე დამზადებული ბათქაში / ფითხი	+
ცემენტის, თაბამირის ან კომპლექსურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	+
უპოქსიდურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	—
საღებავი / შპალერი	+
ზედაპირის სახეობები	კედლები
ბეტონი, რკინაბეტონი, უჯრედოვანი ბლოკები, აგური, ცემენტისა და თაბამირის ბათქაში, კილო-ქიმის შეერთების მქონე მუყაოს ფილები, ცემენტის, თაბამირის ან კომპლექსურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	+
თაბამირ-მუყაოს ფილა, მარქანბოჭკოვანი ფილა, მინამაგნეზიტის ფილა	+
ცემენტ-ბურბუშელის ფილა, OSB, ფანერი	+
სუსტი და მტვერვადი ზედაპირები (ძველი მტვერვადი ბათქაში, ბეტონის ზედაპირები და ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვები 10 მპა-ზე ნაკლები კუმშვის სიმტკიცით)	—

ზედაპირის მომზადება

დარგუნტვამდე გაწმინდეთ ზედაპირი მტვრისგან, ქუჩყისა და ცხიმისგან. ძველი და არამყარი საფარის მონაკვეთები გულდასმით უნდა მოშორდეს.

სამუშაოების ჩატარების წესი

1	გამოყენებამდე გულდასმით მოურიეთ პრაიმერს
2	წუსებით პრაიმერი ზედაპირს ფუნჯით ან ლილვაკით. პორიზოქტალური ზედაპირების დაგრუნტვისას დაუშვებელია გუბების წარმოქმნა.
3	პრაიმერის წასმისა და 120 წუთის (ან მეტი) შემდეგ შეამოწმეთ ზედაპირის შეწოვადობა, თუ ზედაპირის შეწოვადობა საკმარისია - შეიძლება შემდგომი სამუშაოების გაგრძელება (იხილეთ განყოფილება "როგორ შევამოწმოთ ზედაპირის შეწოვადობა")

როგორ შევამოწმოთ ზედაპირის შეწოვადობა

პორიზოქტალურ ზედაპირზე	ვერტიკალურ ზედაპირზე
ზედაპირის დაგრუნტვიდან 120 წუთის (ან მეტი) შემდეგ დააწვეთეთ ზედაპირის სხვადასხვა ადგილას რამდენიმე წვეთი წყალი	პულვერიზატორით, ფუნჯით ან ღრუბლით უხვად წაუსვით წყალი ზედაპირს, იატაკიდან, დაახლოებით, 1,5 მ სიმაღლეზე
თუ ზედაპირმა შეიწოვა წვეთი 20 წუთზე ნაკლებ დროში, საჭიროა პრაიმერის მეორე შრის წასმა	თუ კედელზე ჩამოინდინებს ღრუს ზედაპირმა მთლიანად შეიწოვა წყალი, საჭიროა პრაიმერის მეორე შრის წასმა
თუ წვეთი რჩება ზედაპირზე 20 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში და არ შეიწოვება, შეიძლება შემდგომი სამუშაოების გაგრძელება.	თუ წყალი ჩამოედინა და არ შეიწოვა, შეიძლება შემდგომი სამუშაოების გაგრძელება

ტექნიკური მახასიათებლები

ფერი	თეთრი
გამრობის დრო	120 წთ
ხარჯი მ-ზე, მლ	100 - 200

სამუშაოების ჩატარების პირობები

სამუშაოების ჩატარების დროს ჰაერის, ზედაპირისა და გამოყენებისთვის გამზადებული პრაიმერის ტემპერატურა უნდა იყოს არანაკლებ +5°C-ისა. გარე სამუშაოებისას საჭიროა გამომდგომად დამუშავებული ზედაპირი ატმოსფერული ნალექებისგან დაცვა.

ყურადღება

სამუშაოების ჩატარების პროცესში რეკომენდებულია პრაიმერის დროულად მოწოდება. გამოყენების შემდეგ მორეცხეთ ხელსაწყო და სათავსოები წყლით. მითითებული მახასიათებლები მოქმედებს გარემოს 20±2°C ტემპერატურისა და ჰაერის 60±10% ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. სამუშაოების ჩატარებისას უნდა იხელმძღვანელოთ ზოგადი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებითა და უსაფრთხოების ტექნიკით მშენებლობაში. სუსტი და მტვერვადი ზედაპირების დასაგრუნტად (ძველი მტვერვადი ბათქაშები, ბეტონის ზედაპირები და ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვები 10 მპა-ზე ნაკლები კუმშვის სიმტკიცით) რეკომენდებულია PLITONIT-ის გრუნტის განმამტკიცებელი PROFI-ს გამოყენება.

უსაფრთხოების ზომები

სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები.
მოერიდეთ ნარევის კანზე და თვალეებში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით და მიმართეთ ექიმს.
მოარიდეთ ბავშვებს!

შემადგენლობა

წყლის პოლიმერის დისპერსია, მოდიფიცირებული დანამატები.

ტრანსპორტირება და შენახვა

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ ტარაში -50°C-დან +40°C-მდე ტემპერატურაზე, მორიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. დაშვებულია 5-მდე გაყინვის ციკლი -50°C-ზე, გაღობის შემდეგ ინარჩუნებს თავის თვისებებს. გაყინვის შემდეგ, გამოყენებამდე, აუცილებელია ოთახის ტემპერატურაზე დაყოვნება სრულ გაღობამდე, ხელოვნური გახურების გარეშე. მწარმოებლის გაუხსნელ ტარაში შენახვის ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან. დამზადების თარიღი იხ. შეფუთვაზე.

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ პროდუქცია შეესაბამება ტექნიკური პირობების 20.30.11-070-51552155-2024-ის მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვის პირობებს და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებისა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით