

ფითხი პოლიმერულ საფუძველზე PLITONIT კპ PRO



20 კგ

- ✓ 2 1-ში - შესაღებად და შპალერის გასაყრავად
- ✓ იდეალურად გლუვი შესაფერისია დეკორატიული ფაქტურის შესაქმნელად
- ✓ მდგრადი ბზარების მიმართ
- ✓ არ იფხვნება მობათქაშებისას
- ✓ იდეალურად თეთრი

PLITONIT Plitonit Deutsche Qualität

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

დატანის შრე

0,1-3 (5) მმ



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

დაფარვის სახეობები	
კერამოგრანიტი	-
პოლიმერული ფითხი	+
შპალერი	+
ბათქაში ცემენტის საფუძველზე	-
ბათქაში თაბაშირის ბაზაზე	-
შეღებვისთვის	+
ზედაპირის სახეობები	
ბეტონი, რკინაბეტონი	+
ბათქაში ცემენტის საფუძველზე, ჰიდროიზოლაციის საფუძველზე	+
ბათქაში თაბაშირის საფუძველზე	+
აგური	+
აირბლოკი, კერამზიტის ბლოკი, ქაფბლოკი	+
მუშაობის სფერო	
ნორმალური ტენიანობის მქონე შენობა-ნაგებობები	+
მაღალი ტენიანობის მქონე შენობა-ნაგებობები	-
გარე სამუშაოები (ფასადი, ცოკოლი და სხვა)	-
აუზები	-

ტექნიკური მახასიათებლები

ფერი	თეთრი
შემავსებლის მარცვლების ყველაზე დიდი ზომა	0,1 – 0,2 მმ
წასმის შრე მთლიანად გასწორებისას	0,1-3 მმ
წასმის შრე ნაწილობრივ გასწორებისას	0,1 – 5 მმ
წყლის რაოდენობა	
• 1 კგ ნარევეზე	0,35-0,4 ლ
• 20 კგ ნარევეზე	7,0-8,0 ლ
ხსნარის ბეტონთან შეჭიდებულობის სიმტკიცის ძალვა ასაკში 7 დღე-ღამის შემდეგ	არანაკლებ 0,5 მპა
შპა ხსნარის ნარევის გამოყენების დრო პერმეტულად დახურულ ტარაში	არაუმეტეს 7 დღე-ღამე
წასმული ხსნარის ნარევის სიცოცხლისუნარიანობა ხევის, შეღებვისა და მე-2 შრის წასმის შესაძლებლობა	30 წუთი
წყალმედვობა	არ არის წყალმედვი
ბუნებრივი რადიონუკლიდების ხვედრითი ეფექტური აქტივობა	არაუმეტეს 370 ბკ/კგ
ფერი	თეთრი
შემავსებლის მარცვლების ყველაზე დიდი ზომა	0,1 – 0,2 მმ

ზედაპირის მომზადება

1	გაასუფთავეთ ზედაპირი ქუჩყის, მტვრის, ზეთის, ცხიმისა და აქერცვლადი ელემენტებისგან.
2	საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოების დაწყებამდე ზედაპირი უნდა დამუშავდეს PLITONIT-ის პრაიმერით (პრაიმერების შერჩევის ცხრილი მოცემულია ქვემოთ)

ზედაპირი უნდა შესაბამებოდეს წესების კრებულის 71.13330.2017-ის მოთხოვნებს და ჰქონდეს საკმარისი ზიდვის უნარი კარკასული ტიპის დეფორმირებადი ზედაპირები (ხოკერები, ტიხრები და ა.შ.) დამზადებული თაბაშირ-მუყაოს ფილებისგან, მარქანბოჭკოვანი ფილებისგან უნდა ხასიათდებოდეს მაღალი სიხისტით და შესაბამებოდეს წესების კრებულის 163.1325800.20-ის მოთხოვნებს.

პრაიმერების შერჩევა ზედაპირების სახეობების მიხედვით ნორმალური ტენიანობის მქონე შენობა-ნაგებობებში

ზედაპირის სახეობები	PLITONIT გრუნტი დრმა შეღწევალობის	PLITONIT გრუნტი 1	PLITONIT გრუნტი განმამტკიცებელი	PLITONIT ბეტონკონტაქტი
ბეტონი, რკინაბეტონი	—	—	—	+
ბათქაში / ჰიდროიზოლაციის ცემენტის საფუძველზე	+	1:5	—	—
აგური	+	1:5	—	—
აირბლოკი, კერამზიტის ბლოკი, ქაფბლოკი	+	1:3	+	—

ხსნარის ნარევის მომზადება და ხელით დატანა

მშრალი ნარევის აღუღებლობისთვის აუცილებელია წყლის გამოყენება სასმელი წყალმომარაგებიდან.

თანაფარდობა შერევისას: 1 კგ მშრალ ნარევეზე საჭიროა 0,35-0,4 ლ წყალი (7,0-8,0 ლ 20 კგ-ზე)

1	აზომეთ მშრალი ნარევის აღუღებლობისთვის საჭირო რაოდენობის ოთახის ტემპერატურის წყლის
2	ჩაყარეთ მშრალი ნარევი წინასწარ აზომილ წყალში
3	მოურიეთ მშრალ ნარევს და წყალს 2-3 წუთის განმავლობაში ელექტრო მიქსერით ან პირიანი ელექტრო ბურღით ერთგვაროვანი კონსისტენციის მიღებამდე*
4	მიეცით ხსნარს 10 წუთი დალექვის საშუალება და მოურიეთ ხელახლა
5	მოისროლეთ ბათქაშის ხსნარის ნარევი ზედაპირზე კელმით ან წაუსვით ფოლადის ფითხით და გაასწორეთ სამართით, სახეხელით ან ფითხით

* ბრუნვის სიხშირე არაუმეტეს 600 ბრ/წთ

მუშაობის წესი

1	ხსნარის ნარევის წასმა შესაძლებელია როგორც ხელით, საწრფევის ან ფითხის გამოყენებით, ასევე მანქანით, საფითხი სადგურების გამოყენებით
2	ფითხის რამდენიმე შრედ წასმისას აუცილებელია დარწმუნდეთ, რომ წინა შრე მთლიანად გამშრალია. გამშრობის დრო დამოკიდებულია შრის სისქეზე, ზედაპირის შეწოვის უნარზე, ვენტილაციასა და ჰაერის ტემპერატურაზე
3	თაბამირ-მუყაოს ფილებს შორის ნაკერების შევსების შემთხვევაში ხსნარის საფითხი ნარევი ისმევა თაბამირ-მუყაოს ფილების პირაპირსა და შურუპების თავების ქვეშ არსებულ ჩაღრმავებებზე
4	მარმირებული ლენტის თავსდება პირაპირის ცენტრში და მჭიდროდ იზნელება ფითხით ნაკერის მთელ სიგრძეზე
5	შემდეგ ისმევა ფითხის დამატებითი რაოდენობა და საბოლოოდ სწორდება
6	გამშრობის შემდეგ უსწორობები უნდა მოშორდეს სახეხი ინსტრუმენტით. სახეხი ზუმფარების რეკომენდირებული მარცვლოვანება: P120-P180 – შპალერისთვის, P240-P280 – შესაღებად
7	შპალერის გაკვრამდე ან შეღებვამდე რეკომენდირებულია ზედაპირის პრაიმერით დამუშავება.

დეკორატიული ზედაპირების შექმნა

1	დეკორატიული შრის წასმამდე დარწმუნდით, რომ ზედაპირი არის სწორი, ნარვალუბის, ბზარებისა და მონატეხების გარეშე
2	შემწოვი ზედაპირები, როგორებიცაა: ბათქაში, თაბამირ-მუყაოს ფილები, კილო-ქიმის შეერთების მქონე მუყაოს ფილები და ა.შ., უნდა დამუშავდეს PLITONIT-ის პრაიმერებით
3	პრაიმერის გამოშრობის შემდეგ წაუსვით ფითხი 2-3 მმ-ის შრედ ფართო ფითხის გამოყენებით ისეთ ფართობზე, რომლის დამუშავებასაც შეძლებთ 15-20 წუთის განმავლობაში, და ჩამოაყალიბეთ სასურველი ფაქტურა სტრუქტურული ლილვაკის, ფუნჯის, ფითხით ან ნებისმიერი შესაფერისი ხელსაწყო გამოყენებით
4	გამშრობის შემდეგ ფითხი მზად არის შემდგომი დამუშავებისთვის: გაზუმფარებისთვის, დაგრუნტისთვის, შეღებვისთვის

სამუშაოების ჩატარების პირობები

სამუშაოების ჩატარებისას და შემდგომი 3 დღე-ღამის განმავლობაში აუცილებელია ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურის შენარჩუნება +5°C-დან +30°C-მდე ფარგლებში. ხსნარის ნარევის ტემპერატურა სამუშაოების ჩატარების პროცესში – +10°C-დან +30°C-მდე.

ყურადღება

სამუშაოების ჩატარების პროცესში საჭიროა ხსნარის ნარევის პერიოდულად მორევა და დაუშვებელია მისი დამატებითი განზავება წყლით. მითითებული დროითი მაჩასიათებლები მოქმედებს გარემოს 20±2°C ტემპერატურაზე, ჰაერის 60±10% ფარდობით ტენიანობაზე და სხვა ტემპერატურულ და ტენიანობის პირობებში შეიძლება, შეიცვალოს. მასალა არ არის წყალმდეგი და არ არის განკუთვნილი მაღალი ტენიანობის მქონე შენობა-ნაგებობებისთვის. ზედაპირის ზედმეტმა ტენიანობამ შეიძლება, გამოიწვიოს გასწორებული ზედაპირის ფერის შეცვლა (გაყვითლება). ზედაპირის ყველაზე რთულ მონაკვეთებზე და პირაპირების ადგილებში სამუშაოების ჩატარებისას უნდა იქნას გამოყენებული სპეციალური მარმირებული ბადეები. თაბამირ-მუყაოს ფილების დამონტაჟებამდე აუცილებელია ნაწილის მოხსნა, რათა ნაკერს ჰქონდეს V-სებრი ფორმა. არ შეიძლება დაჟანგული ხელსაწყოებისა და ჭეჭყიანი ჭურჭლის გამოყენება

უსაფრთხოების ზომები

ნარევი მიეკუთვნება სამიშროების მე-4 კლასს (მცირე სამიშროების მქონე ნივთიერებები) სახელმწიფო სტანდარტის 12.1.007-ის მიხედვით.

სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები

მოერიდეთ ნარევის კანზე და თვალებში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით

მოერიდეთ ბავშვებს!

შემადგენლობა

მინერალური შემცხები, პოლიმერული შემკვრელი, მამოდიფიცირებული დანამატები

ტრანსპორტირება და შენახვა

ნარევის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების გადაზიდვის წესების შესაბამისად. ტომები მშრალი ნარევით უნდა იქნას შენახული დახურულ მშრალ შენობა-ნაგებობებში პირობებში, რომლებიც უზრუნველყოფს შეფუთვის დაცულობა და აარიდებს დატენიანებისგან. შენახვის ვადა მწარმოებლის ტარაში – 12 თვე დამზადების დღიდან ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობების დაცვით

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ ნარევი შეესაბამება ტექნიკური პირობების 5745-129-51552155-2014-ის მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვის პირობებს და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზეზებსა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციითა და წესების კრებულით 71.13330. პროდუქცია გამოყენდება ნებადართულია სამოქალაქო მშენებლობის ყველა სახეობაში (ბუნებრივი რადიონუკლიდების ეფექტური ხვედრითი აქტივობა<370 ბკ/კგ; "რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების" (რადიაციული უსაფრთხოების ნორმები-99/2009) სანიტარული წესებისა და ნორმების 2.6.1.2523-09-ის I კლასის მიხედვით).

ხარჯი

≈1,2 კგ/მ² 1 მმ სისქის შრის შემთხვევაში

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru